

СВОДНАЯ информация по ДСТ о техническом состоянии после проведенной ревизии и предлагаемым мероприятиям (реализация, списание, восстановительные ремонты...)

№ п/п	Σ	Тип техники	Марка техники	Заводской №	Гос.№	Год выпуска	Техническое состояние	Стоимость реализации согласованная Президентом АО "ЕВРАКОР"
<b>Реализация №1 (согласованная)</b>								
<b>Трубоукладчики</b>								
1	1	Трубоукладчик	Komatsu D-355C	11030	72 ТА 9561	1986	Не исправен. Хранение. АКБ отсутствуют. Отсутствует гидрораспределитель (кража С/3 от 19.11.2016). ДВС отправлен в ремонт г.Тюмень 05.09.2014 (разобран находится в РММ Зайков).	2 600 000,00
2	2	Трубоукладчик	Komatsu D-355C	11033 (по факту 11447)	89 НО 3229	1986	Не исправен. Хранение. АКБ отсутствуют. ДВС в ремонте г Тюмень, поступил 28.06.2014. Навесное демонтировано.	3 000 000,00
3	3	Трубоукладчик	Komatsu D-355C	11451	72 ОА 5469	1986	Не исправен. Требуется ремонт ДВС, ремонт грузового портала. Замена сегментов , катков, гусеничной цепи, башмаков 10 шт, замена рем-комплектов гидроцилиндров грузового портала, сальников привода лебедки, АКБ, замена масла в трансмиссии, остекление кабины, замена электропроводки. Течь масла с турбокомпрессора. Отсутствуют форсунки 3 шт, генератор, ремни привода генератора, охлаждающая жидкость.	2 300 000,00
4	4	Трубоукладчик	Komatsu D-355C	7265	72 ОА 5463	1982	Не исправен. Хранение. Отсутствуют, АКБ, фары отсутствуют, радиатор. Отсутствует гидрораспределитель (кража С/3 от 19.11.2016). Требуется замена стекл. ДВС в ремонте г Тюмень, поступил 14.06.2014. Навесное в наличии.	2 200 000,00
5	5	Трубоукладчик	D-355C	11446	89 НО 3240 ,лив№ Ц0046584	1986	Не исправен. Навесное оборудование демонтировано. Установлен ДВС ЯМЗ-240. Требуется замена ходовой части, сальника привода лебедки, РВД, фар 7 шт, остекление кабины, ремонт радиатора. Отсутствует распределитель лебедки и управление контргруза, нижняя броня.	2 000 000,00
<b>Бульдозеры</b>								
6	1	Бульдозер (с рыллителем)	МITSUBER TY230	27B0080101	72 ТА 1604	2008	Не исправен. Требуется капитальный ремонт.Требуется ревизия ДВС, замена привода ГТР (нет хода), ремонт электрооборудования, остекление, покраска, отсутствует АКБ 2 шт, фары 4 шт, стойка рыллителя.Акт осмотра от 11.10.2019.	1 500 000,00
7	2	Бульдозер (с рыллителем)	МITSUBER TY230	27B0080103	72 ТА 3196	2008	Не исправен. Требуется капитальный ремонт. Требуется замена теплообменника, ремонт натяжителя гусеницы, демонтирован насос трансмиссии на MITSUBER TY230 зав.№ 27B0080105 С/3 от 08.05.2018, демонтаж стартера 11.04.19 на MITSUBER TY230 зав.№ 27B0080101.	1 500 000,00
8	3	Трактор	TM10.11Б	297	72 ТА 1198	2010	Не исправен. Требуется капитальный ремонт. Трещина рамы в районе воздушного колеса. Отсутствует карданный вал в сборе, крышка клапана распределителя, фары 4 шт, АКБ бст-132 2 шт. Требуется ревизия КПП (не включается первая передача), течь ОЖ, замена катков, течь с бортовых редукторов хода. Демонтирован ДВС на TM10.11Б зав.№ 299 24.03.2018, демонтаж направляющего колеса на TM10.11Б зав.№ 299. Отвал с брусьями отправлен 18.02.2019 с УМиТа на Коротчаево.	720 000,00
9	4	Трактор с отвалом	TM10.11Б	300	72 ТА 1197	2010	Не исправен. Требуется капитальный ремонт. ДВС в ремонте г Тюмень поступил 26.10.2015. Требуется ремонт электропроводки, замена цепей (в наличии), монтаж НШ-100-50 (в наличии). Демонтаж джостиков управления на TM10.11Б зав.№ 301 С/3 от 11.10.2017.	650 000,00
<b>Экскаваторы</b>								
10	1	Экскаватор	CAT-336	CAT0336DVPRF00241	72 ТК 9346	2008	Не исправен. Хранение. ДВС ТНХ 18389 в Тюмени. требуется замена основного насоса гидравлики, стекла лобовые, рамка лобового стекла, ремонт поворотного редуктора, г/ц стрелы, г/ц рукояти, г/ц ковша, р/к г/ц стрелы 2 шт, р/к г/ц рукояти, г/ц ковша, фильтра все для ТО, стекло лобовое верх, низ, монитор, проводка монитора, замок зажигания, сигнал 2 шт, фара 4 шт, пальцы, втулки, уплотнения, шайбы рабочего оборудования, плата под адаптеры, адаптеры 6 шт, коронки 6 шт, патрубков корпуса ФОВ ДВ от 20.07.2017. Отсутствует монитор, ковш, мотор отопителя. Демонтирован б/редуктор с г/мотором с сборе на САТ-330 зав.№ 1233 С/3 от 08.06.2020.	1 500 000,00
11	2	Экскаватор	CAT-330DL	CAT0330DVNB00992	72 ОА 5446	2007	Не исправен. ДВС в ремонте г Тюмень, основной гидронасос в ремонте г Сургут. Требуется ремонт гидрораспределителя (отправлен из ремонта 17.09.2014), замена ТННД, РВД, ковшевого пальца, р/к г/ц стрелы 2к/г, поддерживающего катка 4 шт, опорного катка 9 шт, золотника распределителя, основного предохранительного клапана ДВ от 02.05.14. Требуется ремонт бортового редуктора, ремонт гидромотора хода ДВ от 03.09.2014, датчика температуры воздуха впускного коллектора. ДВ от 30.03.2014. Демонтирован бортовой редуктор с г/мотором хода на САТ-336 зав.№0258, демонтирован корпусе фильтра гидравлики на САТ-336 зав.№0258 С/3 от 19.01.2017.	1 500 000,00

12	3	Экскаватор	CAT-330DL	CAT0330DANBD00993	72 OA 5849	2007	Не исправен. ДВС в ремонте г Тюмень поступил 05.12.2015. Требуется отопитель салона в сб, основной насос гидравлики, основной распределитель, г/мотор хода, клапан г/мотора хода ДВ от 03.08.2017, поворотный круг, р/к+голова+втулка г/ц рукояти, р/к г/ц ковша, р/к г/ц стрелы 2 шт, пальцы, втулки, уплотнения, РВД р/оборудования, труба рукояти, клапан натяжителя г/ленты 2 шт, каток опорный 18 шт, каток подерж, 4 шт, звездочка ведущая 2 шт, сальник г/мотора хода 2 шт, сальник вала оси насоса, адлеры, плата для ремонта ковша ДВ от 24.11.2016, крышка редуктора, шайбы 6 шт, кольцо стопорное 4 шт ДВ от 28.11.2016. Демонтаж основного насоса гидравлики на CAT-330 №0996 С/З №9061 от 08.12.2016, демонтаж секции распределителя на CAT-330 №0790 С/З от 26.01.2017, демонтаж поворотного редуктора на CAT-330 №1038, демонтаж полнопоточного фильтра гидравлики на CAT-330 №0256 (27.11.2017). Трапеция отправлена на КТП-2 16.07.2018. Демонтирована кабина на CAT-336 зав.№0256 30.01.2020, демонтирована рукоять 07.04.2020 на CAT-330 №1056.	800 000,00
13	4	Экскаватор	Komatsu PC-400	51122	72 ТК 8402	2007	Не исправен. Требуется замена форсунок 6 шт, замена топливных трубок (1,6 течь), течь ОЖ из под ГБЦ 2 и 6 (замена к/т прокладок ДВС), замена соленойной рамы, низкое давление гидравлики 250-300 бар, требуется замена гидромасла акт от 13.02.2017 КомекМашинери. ДВС (большой расход масла), замена натяжителя, замена трапеции. Требуется ремонт ДВС. Ремонт топливной системы. Ремонт гидравлики(замена рвд рабочего оборудования. Ремонт навесного оборудования, замена пальцев ковша трапеции тяг трапеции.ремонт эл.проводки. Замена стекол двери. Замена РТИ топливного насоса. Ремонт ПП стрелы рукояти	2 500 000,00
14	5	Экскаватор	XCG 330LC-8B	1XU330AELAC100355	72 ТК 5374	2010	Не исправен. Требуется ремонт ДВС (застучал). Требуется замена р/к механизма натяжителя, датчик давления гидросистемы ДВ от 12.12.2014. Замена всех стекол кабины. Рихтовка кабины. Ремонт гидравлики замена РК ПЦ рабочего оборудования, ремонт рабочего оборудования. Ремонт ДВС. ДВС разукомплектован. Ревизия ходовой части. Замена РТИ.	1 300 000,00
15	6	Экскаватор	XCG 330LC-8B	1XU330AEAAC100306	72 ТК 5360	2010	Не исправен. Требуется регулятор оборотов ДВС, генератор, АКБ 6 ст 132 2 шт, стекло ветровое, ремонт рамы в местах установки механизмов натяжения, ремонт механизмов натяжения гусеничных лент, каток поддерживающий 4 шт, каток опорный 18 шт, палец рукояти, втулки рукояти к/т, подшипник поворотной платформы ДВ от 20.10.2016, демонтаж ходовой части на XCG 330LC-8B зав.№ 1XU330AEVAC100305.	1 000 000,00
16	7	Экскаватор	XCG 330LC-8B	1XU330AENAC100308	72 ТК 5366	2010	ДВС запускается. Не исправен. Требуется ревизия ДВС, гидравлики, ремонт рабочего оборудования, ремонт ходовой части ДВ от 03.03.2015.	2 000 000,00
17	8	Экскаватор	XCG 330LC-8B	1XU330AEVAC100305	72 ТК 5363	2010	Не исправен. Отказ в работе гидравлики, течь масла с г/цилиндров. Стрела, рукоять, ковш отправлена с Газ Сале на УМИТ 11.03.21	1 800 000,00
18	9	Экскаватор	XCG 330LC-8B	1XU330AEAAC100354	72 ТК 5359	2010	Не исправен. Требуется ремонт г/ц ковша (течь масла), замена пальца ковша, замена направляющего колеса, опорных катков, поддерживающих катков, акселератора (регулятор оборотов ДВС), датчика давления масла, блока управления. Распределитель установлен на XCG-330 зав.№100308).	1 000 000,00
20	11	Экскаватор	HITACHI ZX350LCN-3	HCM1V800V00053732	72 ТУ 7277	2007	Не исправен. ДВС в ремонте г Тюмень, поступил 12.03.2017, основной двохосный насос демонтирован на ZX-330LC зав.№41571.	1 000 000,00
21	12	Экскаватор	HITACHI ZX330	1HCM1H00C00030246	72 ТК 4621	2001	Не исправен. Требуется монтаж ДВС (для диагностики, определения ремонта), ремонт г/ц рабочего оборудования, замена лобовых стёкл, АКБ, РВД сервоуправления. ДВ от 28.05.2013, ДВ от 22.07.2013. Демонтирован г/цилиндр ковша на ZX-330 №41383. Отсутствует бортовые, г/моторы хода, ходовая часть.	800 000,00
24	15	Экскаватор	HITACHI ZX-330-3	HCM1V700K00051291	72 ОВ 3132	2006	Не исправен. Приобретен ЗАО "Евразор-ДСТ" по договору №1104 от 15.04.2015. Разукомплектован. Отсутствует: ДВС, насосы гидравлики, радиаторы, бортовые редуктора, сиденье машиниста, распределитель, поворотный редуктор, рукоять, ковш, РВД рабочего оборудования, пилотный распределитель. Рукоять и ковш отправлены на УМИТ 30.09.13.	500 000,00
26	17	Экскаватор	HITACHI ZX-330	31625	72 ТА 1113	2003	Не исправен. Требуется ремонт ДВС (сапунит, расход масла). Требуется диагностика гидравлической системы, замена АКБ 2 шт, р/к гидроцилиндров рабочего оборудования, РВД рабочего оборудования, ремонт электропроводки, фар 4 шт. Ремонт ковша (замена аддиторов, замена коронок, сварочные работы). Рихтовка облицовки.	1 700 000,00
27	18	Экскаватор	HITACHI ZX-330	HCM1H00P00031991	72 ТО 4042	2003	Не исправен. Медленная работа операция ковша, диагностика гидросистемы. Требуется р/к г/ц ковша ДВ от 18.05.2020.	1 700 000,00
30	21	Экскаватор	Hitachi ZX450	HCM1J100V00021611	72 ОА 4941	2007	Не исправен. ДВС в ремонте г Тюмень поступил 03.05.2017.	2 500 000,00
31	22	Экскаватор	CAT-325DL	CAT0325DKSCR00803	72 ОА 4920	2007	Не исправен. ДВС в ремонте г Тюмень, поступил 02.04.2018. Демонтирован радиатор охлаждения ДВС на CAT-325 №0787 ДВ от 18.12.2017, демонтирован г/мотор поворота платформы на CAT-325 №0784 по СЗ от 15.04.2019, редуктор хода в наличии, требуется г/мотор, клапана.	1 200 000,00
33	24	Экскаватор	KOMATSU PC-300-7	47251	72 ТА 7692	2008	Не исправен. ТНВД отправлен в ремонт г Тюмень, поступил 08.12.2015 (по гарантии). Требуется ремонт поворотного круга. Демонтирован дисплей, блок управления, шкив, ремни на PC-300 №47350, на PC-300 №47193 демонтирован жгут проводов 2 шт, селеноид, ЕС мотора (электрорегулятор оборотов газа) С/З 8384 от 14.11.2016 з/части отпр 02.12.2016, демонтирован центральный гидравлический коллектор на PC-300 №47193 (26.12.2016), демонтированы б/редуктора на PC-300 зав.№47193 по С/З от 12.09.2017.	1 500 000,00
34	25	Экскаватор	KOMATSU PC-300-7	47213	72 ТА 3200	2008	Не исправен. Требуется замена р/к г/ц стрелы, ковша. Ремонт поворотного круга. Требуется ТКР установлено на PC-300 зав.№46335 01.10.2015.	1 500 000,00
35	26	Экскаватор	KOMATSU PC-300-7	46203	72 ТА 7022	2007	Не исправен. Требуется ТР,ТО. Демонтирована трапеция для отправки в ремонт г Тюмень, демонтирован стакан клапана гидрораспределителя на PC-300 зав.№ 47193 С/З от 22.01.2018.	1 500 000,00
36	27	Экскаватор	CAT-320DL	CAT0320DJKGF01328	72 ОА 5467	2007	Не исправен. ДВС №GDC10451 в капремонте г Тюмень, поступил 15.09.2016. Демонтировано гидромурфа в сб с вентилятором, радиатор водяной СО, радиатор гидравлический на CAT-320 зав.№1329 по С/З от 06.05.2017, демонтаж контроллера на CAT-320 зав.№1237 с/з от 09.01.2018.	1 200 000,00
<b>Сварочные трактора</b>								
37	1	Сварочный трактор	PipelineMan G20D	G2007002	72 ТК 1506	2007	Не исправен. Требуется замена блока ДВС (пробит). Требуется стартер ДВ от 09.10.2015, вал шестерни, шпонка, подшипники привода насосов ДВ от 31.10.2015, демонтаж форсунок на G20D зав.№ G2007012 31.01.2018.	450 000,00
38	2	Сварочный трактор	PipelineMan G20D	G2007012	72 ТК 1505	2007	Не исправен. Стук в ДВС. Стрела демонтирована.	450 000,00
39	3	Сварочный трактор	PipelineMan G20D	G2007014	72 ТК 1510	2007	Не исправен. Требуется ремонт редуктора привода насосов (шестерни, подшипники).	450 000,00

40	4	Сварочный трактор	PipelineMan G20D	G2007015	72 ТК 1508	2007	Не исправен. Демонтирован редуктор привода насосов 14.09.2015, отправлен на Лукойл G20D зав№G2007013. Требуется промежуточный кожух, стартер, патрубки ДВС, подушки ДВС, кардан, гофра ТКР, ремень ДВС, натяжитель ремня ДВС, термостат, АКБ 2 шт, корпус ФОВ, ТО ДВ от 31.08.2015.	450 000,00
41	5	Сварочный трактор	PipelineMan G20D	G2007021	72 ТК 1511	2007	Не исправен. Требуется ремонт топливной системы (госол в поддоне). Демонтаж шкива, ремня силового генератора на №7014.	450 000,00
42	6	Сварочный трактор	PipelineMan G20D	G2007025	72 ТК 1507	2007	Не исправен. ДВС в ремонте г Тюмень с 12.01.2015. Степление демонтировано на G20D № 7015.	450 000,00
43	7	Сварочный трактор	PipelineMan G20D	G2007029	72 ТК 1502	2007	Не исправен. Требуется замена корзины сцепления, выжимного подшипника, замена ВОМ.	450 000,00
44	8	Сварочный трактор	PipelineMan G20D	G2007010	72 ТК 2780	2007	Не исправен. Требуется ремонт силового генератора.	450 000,00
45	9	Сварочный трактор	PipelineMan G20D	G2007013	72 ТК 1509	2007	Не исправен. Переганяет масло с КПП в трансмиссию.	450 000,00
46	10	Сварочный трактор	PipelineMan G20D	G2007027	72 ТК 1503	2007	Не исправен. Выгоняет масло из КПП. Требуется каток опорный 6 шт, каток поддерживающий 2 шт ДВ от 30.03.2018, замена стартера.	450 000,00

### Трелёвочки, колёсные, сваебой, вездеходы

49	1	Трелёвочный трактор	T-147-02	320 (326) ДВС№221811	72 ТА 6318	2007	Не исправен. Требуется замена магнето, шестерни привода магнето, свечи зажигания, провода высокого напряжения.	450 000,00
50	2	Трелёвочный трактор	T-147-02	322 (322)	72 ТА 6319	2007	Не исправен. Хранение. АКБ отсутствует. ДВС А-01 №221799 демонтирован на св трактор зав.№ 212/6726. гос №72 ТК 8329 (18.08.2016). Требуется ремонт крепления лебедки, крепления кардана.	500 000,00
51	3	Челюстной погрузчик	ЛТ-188КЛ	136 (312)	72 ТА 6317	2008	Не исправен. Требуется замена карбюратора, свечи зажигания, шестерни привода магнето, провода высокого напряжения.	450 000,00
52	4	Лесопогрузчик	ЛТ-188КЛ	138 (317)	72 ТА 6321	2008	Не исправен. Хранение. Отсутствуют АКБ. Требуется распределитель, гидроусилитель рулевого управления 3 шт ДВ от 30.12.2014.	400 000,00
53	5	Трелёвочный трактор	T-147-02	323 (321)	72 ТА 6323	2007	Не исправен. Хранение. ДВС в ремонте г.Тюмень поступил 17.04.2017.	400 000,00
54	6	Колёсный трактор (без реверсного управления)	К-700	970381	72 ТК 9733	1997	Не исправен. Хранение. ДВС в кап ремонте г Тюмень, поступил 15.02.2016.	250 000,00
55	7	Колёсный трактор с задним отвалом	AC-81/К-701	8703365/ДВС №9912	72 ТА 7745	1989	Не исправен. ДВС в ремонте г.Тюмень поступил 27.06.2016.	200 000,00
56	8	Трактор колёсный	К-701	9005042	72 ТК 9141	1990	Не исправен. Требуется ремонт ДВС (разрыв крышки клапанов).	200 000,00
57	9	Гусеничный транспортер 2-а звена	ДТ-10Л (голова+прицеп)	120.97.01.001	72 ОА 5466	1997	Не исправен. ДВС демонтирован на ДТ-30ПК зав№8006001(6014). Требуется замена бортового редуктора ДВ от 06.08.2014, замена клапана, прокладки расширбака, свечи ПЖД 2 шт, конторллера, свечи ОВ-65, щеток в сб. ДВ от 01.09.2014, замена манометра, автомата давления, датчика температуры, блока управления отопителем, манжет, крышки, валов торсионных ДВ от 21.09.2014.	2 000 000,00
58	10	Сваебойный агрегат (дизельмолот)	СП-49Д	403/159990	72 ТК 8309	2007	Требуется ремонт ДВС (не проворачивается). Требуется диагностика и дефектовка.	1 800 000,00
59	11	Сваебойный агрегат (дизельмолот)	СП-49Д	127338	72 ОА 3142	1984	Не исправен.Требуется капитальный ремонт.Мачта в ремонте г.Тюмень (готова). Требуется стартер ПД-23, выключатель массы, АКБ 2 шт, подшипник 7242 10 шт, шайбы, втулки 5 шт, блок 5 шт, кольцо упорное 5 шт, ось ДВ от 09.08.2017 (з/части частично в наличии). Перебазировка с Коротчаево на УМиТ 21.07.19.	1 100 000,00

### Реализация №2 (на согласование), 26 единиц ДСТ на сумму 49 800 000 рублей

№ п/п	Σ	Тип техники	Марка техники	Заводской №	Гос.№	Год выпуска	Выполняемые работы: на линии (вид работы, пикет)/на ремонте (неисправность)	Стоимость реализации
<b>Трубоукладчики</b>								
1	1	Трубоукладчик	Komatsu D-355C	13909	72 ТК 7593	1996	Не исправен. Требуется ремонт ДВС (стук),демонтирован генератор,ТННД, Замена ходовой части.сварочные работы	3 800 000,00
2	2	Трубоукладчик	Komatsu D-155C-1	31541	72 ТК 8385	1996	Не исправен. ДВС №57514 в наличии, требуется капремонт,не запускали ДВС откручен, износ ходовой 60%	3 500 000,00
3	3	Трубоукладчик	Komatsu D-355 C	7569 (ДВС №33887)	72 ОА 5464	1992	Не исправен. ДВС №33887 в наличии, требуется капремонт. Навесное оборудование в наличии (стрела, к/груза, кабина, боковины, защита КПП (портал грузовой с рамкой, стреловой портал, г/цилиндр гр портала, радиатор охлаждения с рамкой, нижняя защита ДВС, капот отправлено с ГазСале 16.04.2015).	2 800 000,00
4	4	Трубоукладчик	Komatsu D-155C-1	31537	72 ОА 5926	1996	Требуется капитальный ремонт ДВС (не проворачивается), ремонт лебедки(демонтирован шкаф управления ), замена ходовой части. Отсутствует гидрораспределитель (кража С/3 от 19.11.2016)	2 500 000,00
5	5	Трубоукладчик	Komatsu D-155C-1	31495	72 ТК 9609	1996	Требуется капитальный ремонт ДВС (госол в поддоне),ТНВД демонтирован,крышка ГТР отсутствует,г/цилиндр демонтирован, замена ходовой части, ремонт ГТР.	2 500 000,00
6	6	Трубоукладчик	Komatsu D-155C-1	31487	72 ТК 9629	1996	Не исправен. Требуется ремонт ДВС, замена ходовой части, ремонт навесного оборудования, ремонт ГТР.	2 500 000,00
7	7	Трубоукладчик	Komatsu D-355-C	11031	72 ТО 1146	1986	Требуется ремонт ДВС (стук),демонтирован стартер,насос ГТР,излом турбины,демонтирована часть шкафа управления лебедкой,откручен ГТР,течь масла лебедки, замена ходовой части, ремонт лебедки, ремонт бортовых редукторов, ремонт ГТР.	2 200 000,00
8	8	Трубоукладчик	Komatsu D-155C-1	31329	72 ТК 8428	1993	ДВС демонтирован,. Нет хода, нет поворота, требуется ремонт КПП. ДВС демонтирован, требуется ремонт ходовой части, лебедки.	2 200 000,00
<b>Экскаваторы</b>								
9	1	Экскаватор	НПТАСНІ ZX-330	НСМ1НН00С00031459	не зарегистрирован	2003	Не исправен. Требуется кап ремонт ДВС, ремонт основных насосов гидравлики, гидромотора хода (ДВ от 07.07.14). Ремонт ходовой части: цепь гусеничная 2 шт, звездочка 2 шт, колесо нажимное 2 шт, каток поддерживающий 4 шт, полуось, болты, гайки. ДВ №08/03 от 07.03.2014.	1 200 000,00
10	2	Экскаватор	ХИТАЧИ EX-300-LC	ІН1Р022439/0ЛKY975	72 ТК 8424	2001	Не исправен. Требуется ремонт ходовой,капитальный ремонт ДВС,демонтированы гидронасосы	1 200 000,00

11	3	Экскаватор	ХИТАЧИ EX-200	14MP092981	72 ОВ 3129	2000	Не исправен. Требуется замена поворотного редуктора (рекламация, ДВ нег). Демонтирован гидроцилиндр ковша на ХИТАЧИ ZX-330 зав.№41571.	1 200 000,00
<b>Бульдозеры</b>								
12	1	Бульдозер	T-35.01КБР-1	000204 (003.01.2008)	72 ТК 7246	2008	исправен	9 500 000,00
13	2	Бульдозер (с рыхлителем)	T-15.01ЯБР1	000267 (013.01.2008)	72 ОА 4959	2008	Не исправен. Требуется: ремонт двух гидроцилиндров отвала, установка сервомеханизма (отсутствует), ремонт гидрораспределителя (не комплектен, отсутствует клапана), дефектовка балки, замена втулок натяжителя, замена опор поддерживающих катков (обварены, заломыши), замена секторов зубчатых, бугель крепления тележки обварен (заломыши), замена РВД гидроцилиндров отвала и рыхлителя, ремонт электропроводки, дефектовка опорных катков. Требуется сварочные работы. Отсутствует масло в гидробаке.	1 900 000,00
14	3	Бульдозер	T-15.01ЯБР1	000272 (017.01.2008)	72 ОА 5893	2008	ДВС запускается Не исправен. Требуется: ремонт электропроводки ДВС, установка сервомеханизма (отсутствует), замена РВД гидроцилиндров рыхлителя, ремонт механизма натяжения, замена опор поддерживающих катков (обварены, заломыши), дефектовка балки, ремонт отвала (заломыши, обварен), замена РВД гидроцилиндра перекоса отвала. Охлаждающая жидкость отсутствует. Требуется сварочные работы. Требуется фрикцион бортовой 2 шт, тормоз остановочный 2 шт ДВ от 16.01.2019, блок управления КПП.	2 200 000,00
15	4	Бульдозер (с рыхлителем)	T-15.01ЯБР1	000262 (007.01.2008)	72 ТУ 7873	2008	Не исправен. Демонтирован: ДВС, насос хода на ГТР, сервомеханизм. Требуется: замена механизма натяжения, замена секторов зубчатых, замена гусеничных лент, дефектовка балки, замена пальцев крепления балки, замена опор поддерживающих катков (обварены, заломыши), замена РВД гидроцилиндров отвала и рыхлителя, дефектовка опорных катков, ремонт гидрораспределителя, замена отопителя кабины, замена водяного радиатора, замена втулок натяжителя. Шар гидроцилиндра перекоса обварен (заломыши). Требуется сварочные работы.	1 600 000,00
16	5	Бульдозер (с рыхлителем)	Komatsu D-155A	23393	72 ОА 5471	1983	Не исправен. Требуется капитальный ремонт. Требуется ремонт ДВС (течь тосола 5-6 цилиндры). Требуется ремонт бортового редуктора ДВ от 27.08.2014. (замена основного вала).	1 800 000,00
<b>Сварочные трактора</b>								
17	1	Сварочный трактор	МСТ-1420	№ 2 инв№7157 ( ДЭС зав№70408051 ЯМЗ№10139534)	72 ОА 5613	1992	в рабочем состоянии	1 200 000,00
18	2	Сварочный трактор	МСТ-1420	№ 8 (ДЭС зав№70608186 ЯМЗ№6028195 )	72 ТК 8421	2007	в рабочем состоянии	1 200 000,00
19	3	Сварочный трактор	МСТ-1420	4/А-01№220836 ЯМЗ №054220	72 ОА 5918	1987	Не исправен. Требуется ремонт А-01, ремонт силового генератора Акт от 25.04.2018, ремонт ДВС ЯМЗ-238	650 000,00
20	4	Сварочный трактор	МСТ-1420	5/А-01№001092/ЯМЗ №70310920 ген 060507328	72 ТК 4553	2007	Не исправен. Демонтирован ЯМЗ-238 на АСТ-4А № 392/385/22. Требуется замена тормозных барабанов, тормозных лент, помпы А-01 (ДВ от 05.05.18).	600 000,00
21	5	Машина самоходная энергетическая	МСТ-1420	6/116669 (установлена ДЭС 7748)	72 ТК 7019	2007	Не исправен. Требуется радиатор ДВС, привод вентилятора, патрубки ДВС ЯМЗ, ремонт основного генератора (скрежет в соединении между ДВС и генератором).	750 000,00
22	6	Сварочный трактор	МСТ-1420	007 /А-01 №001099/ ЯМЗ №10138629	72 ТК 8306	2007	Не исправен. ДВС А-01 и ДЭС отправлены в Тюмень.	450 000,00
23	7	Сварочный трактор	МСТ-1420	7/А-01 №000725 /ЯМЗ №20172030	72 ТК 0209	2006	Не исправен. Требуется замена ГБЦ А-01 (старого обр). ДЭС отремонтирована, отправлена на Роспан КТП-4 29.10.2018. Демонтирован манипулятор на АПС 22 зав.№ 922 (00381) 19.11.2019.	450 000,00
24	8	Сварочный трактор без ДЭС, без кунга	МСТ-1420	15 ДВС №000675	72 ТК 9721	2006	Не исправен. Хранение. Отсутствуют АКБ. Требуется ПД-10, ремонт бортового редуктора левый ДВ от 20.03.15. ДЭС отсутствует.	650 000,00
25	9	Сварочный трактор	МСТ-1420	8	72 ТК 8418	2006	Не исправен. Демонтирован ДВС А-01 на БМ-831 №10 (135/313). ДЭС из ремонта г.Тюмень отремонтирована 04.04.2018 и отправлена на объект строительства.	450 000,00
26	10	Сварочный трактор	АС-42 (Т-150)	578001	72 ТК 9689	1995	Не исправен. Требуется ремонт рулевого управления, ТР, ТО, ревизия сварочного генератора на 220 В (невыдает номинального напряжения).	800 000,00